

	Bundesland	Erhebliche Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen	Erhebliche Schädigung von Gewässern	Schädigung des Bodens (Gefahr für die menschliche Gesundheit)	Eintritt	Aufdeckung	Datum	Ort des Vorfalles	Örtlich zuständige Behörde	Beschreibung	USchG	WHG	BNatSchG	BBodSchG	Sonstiges (z.B. Polizeirecht)	Evtl. sonstige relevante Informationen
1	BB		X	X	X		08.02.2016	Doberlug-Kirchhain OT Frankena	Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	Überfüllen eines stationären Dieseltankkraftstofftanks, Kontamination des Bodens und des anliegenden Fließgewässers, ca. 1000L Diesel ausgetreten, Sofortmaßnahmen Bindemittel, Ölsperren, Bodenaustausch		X		X		
2	BB			X	X		03.02.2017	B2 neu beim Pinnower Kreisel	Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Uckermark	Aus einem leckgeschlagenen Kerosin-Tankwagens ist eine unbestimmte Menge Kerosin auf einer Strecke von 20 m ausgetreten. Das Kerosin ist von der Fahrbahn über den fahrbahnbegleitenden Graben in den Boden gelangt.				X		Der schadstoffbelastete Boden wurden ausgekoffert und ordnungsgemäß entsorgt.
3	BB		X	X	X		12.10.2017	Herzberg	Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	300L Altöl sind durch einen havarierten Sammeltank in die Kanalisation und ein Regensammelbecken gelangt, Absperren aller Abläufe, Reinigung Kanalisation und Sammelbecken, Präventiver Einsatz Ölsperren am Einleiter Schwarze Elster		X		X		
4	RP			X	X		22.02.2019	Mainz-Laubenheim, Rheinufer, Naherholungsgebiet, ehem. Campingplatz	Untere Bodenschutzbehörde (LK Mainz Bingen)	Beseitigung eines Dieselölschadens nach illegaler Nutzung eines Radladers. Ca. 70 l Dieselöl ausgelaufen.		X		X		
5	BE			X	X		08.06.2019	Dieselstraße, 12057 Berlin		Ein auf einer Baustelle eingesetzter Autokran hatte einen technischen Defekt infolgedessen Hydrauliköl austrat.				X		Schaden wurde durch Bodenaushub saniert
6	SH			X	X		01.07.2019	Osterby	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ölspur durch defektes Getriebe einer landw. Zugmaschine		X		X		Freigesetzte Menge: 10 Liter Öl, Abtransport in m³: 1 Boden
7	BW	X			X	X	04.07.2019	Stuttgart, Oberer Kirchhaldenweg	Untere Naturschutzbehörde Stadt Stuttgart	Kappung einer Eiche mit nachgewiesenermaßen bekannten Vorkommen des streng geschützten Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) durch Mitarbeiter des Garten-Friedhofs- und Forstamts im Rahmen von Verkehrssicherungsarbeiten			X			Maßnahmen nach § 7 USchadG gefordert, Strafverfahren anhängig
8	SH		X	X		X	08.07.2019	Ahlefeld-Bistensee	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Undichtetes Speicherbecken für verschmutztes Oberflächenwasser einer Biogasanlage.		X		X		Freigesetzte Menge: 80000 Liter Abtransport in m³: 50
9	RP		X				19.08.2019	Dannstadt-Schauernheim, Riedgraben	Untere Wasserbehörde (Rhein-Pfalz-Kreis)	Havarie eines landwirtschaftlich genutzten Geräts (Ackerspritze) mit Freisetzung von Pestiziden in ein kleines Fließgewässer Riedgraben		X		X		Polizeirecht: Proben für Ermittlungszwecke
10	SH		X	X		X	21.08.2019	Beldorf	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ablaufen von separierter Gülle in einen wasserführenden Graben.		X		X		Freigesetzte Menge: 30 m³ separierte Gülle Abtransport in m³:100 Gülle / Wasser
11	BY		X		X		23.08.2019		Landratsamt Bayreuth	Lieferung von Heizöl; Aufgrund einer fehlgeschlagenen Betankung versickerten ca. 2.000 l Heizöl im Boden		X				
12	BB			X		X	26.08.2019	Raffinerie Schwedt	Landkreis Uckermark, untere Bodenschutzbehörde	Schadstoffaustritt unterhalb des Gebäudes F965 auf dem Grundstück einer Raffinerie, durch Defekt (Verschleiss) an der SRK Druckleitung, die auch ölhaltige Abwässer führt.				X		Schadstoffhaltiger Boden,365 m³ wurde ausgebaut und entsorgt
13	BW		X		X	X	02.09.2019	88250 Weingarten		Aufgrund der Sanierung einer Tartanbahn auf einem Sportgelände wurde das Reinigungswasser irrtümlich in einen Regenwasserkanal geleert und in der Folge gelangte es in ein Gewässer.		X				
14	BW	X				X	12.09.2019	Kämpfelbach-Ersingen	Untere Naturschutzbehörde Enzkreis	Zerstörung einer kartierten Flachlandmähwiese, Anlage eines Lagerplatzes - Nutzungsuntersagung und Anordnung der Wiederherstellung an anderer Stelle, da Fläche nachhaltig geschädigt.	X		X			
15	NI	X				X	16.09.2019	26802 Moormerland, Ortsteil Veenhusen	Landkreis Leer, Amt für Wasserwirtschaft	Im Rahmen einer wasserbehördlichen Erlaubnis gab es gemäß § 90 WHG Auswirkungen auf den ökologischen Zustand eines Gewässers (Fischsterben). Ursache war durch ein Fehlverhalten erzeugter Sauerstoffmangel im Spülsee.		X				Beim Verursacher handelte es sich um das WSA Emden (Emsvertiefung).
16	RP		X				16.09.2019	Birkenfeld, Igelshorngraben/ Steinaubach	Untere Wasserbehörde (LK Birkenfeld)	Gärsbubstrathavarie im Bereich einer Biogasanlage mit Freisetzung großer Mengen organischen Materials und für Fische und Wirbellose akut (letal) toxischen Ammonium/Ammoniak-Konzentrationen in ein kleines Fließgewässer.		X		X		Polizeirecht: Prolizeiprobe für Ermittlungszwecke

17	NI	X		X	17.09.2019	Bakum	Landkreis Vechta - Untere Naturschutzbehörde (UNB)	umfangreiche Gehölzschnittarbeiten innerhalb des unzulässigen Zeitraums nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG		X				
18	BY		X	X	30.09.2019	Burgbernheim Nordost	Landratsamt Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	Trockenfallen der Aischquelle bedingt durch die Abbautätigkeiten im Rahmen des bergrechtlich planfestgestellten in der Nähe befindlichen Gipsabbaus, Anlage 1 Nr. 5				X	Vorgang wurde im Rahmen des Bergrechts behandelt.	
19	RP			X	11.10.2019	56348 Weisel	Untere Wasserbehörde (Lk Rhein-Lahn)	Undichte teilweise unterirdische Eigenverbrauchstankstelle mit Verunreinigung von Kanalisation und Boden; Verunreinigung nicht komplett zu beseitigen, da teilweise unter Gebäude gelaufen				X		
20	SH		X	X	14.10.2019	Bordesholm	Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Gülleunfall mit Eintritt ins Gewässer, Schieber vom Güllewagen undicht.	X				Freigesetzte Menge: 300 Liter Gülle Abtransport in m³: 0	
21	BW		X		X	16.10.2019	88316 Isny-Neutrauchburg	Ein zu gering bemessener Sammelbehälter für Silagesickersaft war über lange Zeit übergelaufen und der Inhalt versickert. Über Dränagen gelangten diese Flüssigkeiten in ein Gewässer.	X				Einbau neuer und größerer Behälter mit einer Pumpe.	
22	RP		X		X	16.10.2019	Odenbach am Glan	Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Garagenbrand mit diversen wassergefährdenden Stoffen und im Anschluss Direkteinleitung des Löschwassers in den häuslichen Brunnenschacht, sowie Kontamination der unmittelbaren Bodenzone um den Brandherd	X		X	X	
23	SH		X	X	X	28.10.2019	Ahlefeld-Bistensee	Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ablaufen von Silagesickersaft auf unbefestigtes Erdreich und ins Gewässer	X		X		Freigesetzte Menge: 300 Liter Silagesickersaft Abtransport in m³: 2 Boden
24	BY	X			X	29.10.2019	Kelheim	Bautätigkeit	X		X			
25	NI	X			X	30.10.2019	Bakum	Landkreis Vechta - UNB	Erhebliche Beeinträchtigung einer Wallhecke, alte Eichen auf einer Wallhecke wurden vollständig entfernt			X		
26	RP		X		X	12.11.2019	Speyer	Untere Wasserbehörde (Stadt Speyer)	Überfüllschaden beim Umpumpen von Restöl aus einem Lagertank in einen "Ersatztank". Befüllung des Ersatztanks erfolgte ohne Aufsicht, Verstoß gegen § 62 WHG i. V. m. § 23 Abs. 1 AwSV	X				
27	ST	X	X		X	12.11.2019	38856 Wernigerode	UNB Landkreis Harz	Austritt von ca. 4.000 l Schwefelsäure aus einer Anlage nach § 62 WHG bzw. auch einer Abwasserbehandlungsanlage nach § 60 WHG. Die Havarie verursachte ein Fischsterben mit mind. 100 toten Fischen. Der zuständige Angelverein für den Teil des Fließgewässers ging von 1500 toten Fischen aus.	X		X		
28	BW		X		X	15.11.2019	88279 Amtzell		Von der Lagerfläche einer Grastrocknung lief Silagesickersaft an in einen Gully der Oberflächenentwässerung und gelangte in ein Gewässer	X				Umgehende Entfernung der Silage
29	NI	X			X	20.11.2019	Visbek	Landkreis Vechta - UNB	Entfernung einer Waldfläche teilweise durch Sturm, keine Wiederaufforstung				X	Waldrecht NWaldLG
30	BW		X		X	21.11.2019	88271 Wilhemsdorf		Ein Landwirt lagerte ein Behelfsfoliensilo direkt neben einem Einlaufschacht eines verdolten Grabens. Der Silagesickersaft lief hinein und gelangte in ein Gewässer.	X				Umgehende Entfernung der Silage
31	HE	X			X	27.11.2019	Frankfurt am Main, Seckbach	RP Darmstadt	Unterpressung einer Stromleitung unter dem NSG/ FFH-Gebiet Seckbacher Ried. Ungeplanter Austritt von Bohrspülemulsion führte zu stofflichen Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Kammmolches			X		Sanierungsmaßnahmen und Monitoring aufgegeben.
32	BW		X		X	28.11.2019	88255 Baidt		Gewässerunreinigung durch landwirtschaftliche Betriebe (Fahrsiloplanlage und Biogasanlage Oberflächenentwässerung im Havariefall)	X				Gewässerökologisches Gutachten; bauliche Maßnahmen auf den Hofstellen
33	SH			X	X	28.11.2019	Beldorf	Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ablaufen Silagesickersaft über RW-Leitung ins Kanalnetz und Straßenseitengraben	X		X		Freigesetzte Menge: 10000 Liter Abtransport in m³: 20 Wasser 12 Boden
34	SH			X	X	05.12.2019	Groß Wittensee	Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Austritt von Jauche, von der Mistplatte und der Mistlagerung auf unbefestigter Fläche daneben.	X		X		Freigesetzte Menge: 2000 Liter Abtransport in m³: 1 Jauche
35	NI	X			X	09.12.2019	Neuenkirchen-Vörden	Landkreis Vechta - UNB	erhebliche Beeinträchtigung einer gesetzl. geschützten Wallhecke durch Errichtung eines Brennholzlagers auf dieser Wallhecke			X		
36	BY			X	X	07.01.2020	Schongauer Straße, 86983 Lechbruck	Landkreis Ostallgäu	Überlaufschaden beim Befüllen mit Heizöl, hierbei wurden ca. 150 Liter Heizöl über die Dachentlüftung gespült (Anlage 1 Nr. 7 a USchadG)				X	

37	NI		X	X	18.01.2020	Hohe / LK Holzminden	Untere Wasserbehörde	Brand einer Gondel einer Windenergieanlage, Betreiber bekannt, kein Zulassungstatbestand. Beim Brand eines Windrades (WEA) wurden die angrenzenden Acker- und Weideflächen mit bei dem Brand entstandenen Brandschuttteilen (glasfaserverstärkte Kunststoffe, GFK, Gummiteile, etc.) verunreinigt. Außerdem sind im Bereich der Lagerflächen der demontierten Anlagentechnik und am Fuß des Windradturms Schmieröle ausgetreten, die den Untergrund verunreinigt haben. Die Brandschuttteile sind von den betroffenen Flächen abgesammelt worden und die durch Schmieröle verunreinigten Bodenbereiche sind durch Bodenaustausch saniert worden. Entsprechende Trinkwasseranalysen sind im Rohwasser durchgeführt worden. Die Untersuchungsergebnisse des Grundwassers waren "ohne Befund"/in Ordnung. Die Sanierungsarbeiten sind bodengutachterlich begleitet worden.	X	X		
38	NW	X		X	24.01.2020	Geilenkirchen-Teveren, Gangelt-Niederbusch	Kreis Heinsberg	PFAS-Grundwasserbelastung (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen), Eintrag von Schadstoffen in den Untergrund bzw. das Grundwasser durch die militärische Nutzung des Flughafengeländes	X	X	X	
39	SH		X	X	28.01.2020	Bordesholm	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Von einer ungesicherten Siloplatte liefen Silagesickersäfte ab und versickerten im Erdreich.	X		X	Freigesetzte Menge: 3000 Liter Abtransport in m³: 2 Sickersaft u. Boden
40	BW	X		X	18.02.2020	88317 Aichstetten		Einem Landwirt platzte beim Umpumpen von Gülle der Schlauch und die Flüssigkeit gelangte über die Hoffläche auf die Straße und in das daneben verlaufende Gewässer.	X			
41	BW	X		X	25.02.2020	88374 Hoßkirch		Durch falsche Bedienung der Entwässerung an einem Fahrsilo gelangte über längere Zeit Silagesickersaft in die dränierte daneben befindliche Grünfläche und über eine verdolte Leitung in ein Gewässer.	X			Ökologische Begutachtung, Entfernung des Faulschlammes
42	NI	X			25.02.2020	27432 Hipstedt	Landkreis Rotenburg (Wümme) - Untere Wasserbehörde	Verunreinigung des Straßenseitengraben an der K 144 in Hipstedt durch verunreinigtes Niederschlagswasser. Ableitung des Niederschlagswassers durch fehlende Entwässerung der Hofstelle / Siloplaten.	X			
43	SH	X		X	26.02.2020	Jahrsdorf	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Von einer Dunglagerstätte lief Jauche ab und gelangte in eine Gewässer.	X			Freigesetzte Menge: 6000 Liter Abtransport in m³: 1 Boden / Jauche
44	NI	X		X	02.03.2020	Am Radenbach, 21274 Undeloh	UNB Landkreis Harburg	illegale Fällarbeiten im NSG "Lüneburger Heide"; erhebliche Beeinträchtigung bzw. Schädigung des LRT 91D0		X		
45	SH		X	X	11.03.2020	Felde	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Durch eine überlagerte Dunglagerstätte und überfüllte Jauchegrube konnte Jauche ablaufen und im Erdreich versickern.	X		X	Freigesetzte Menge: 1500 Liter Abtransport in m³: 0
46	NI	X		X	12.03.2020	Holdorf	Landkreis Vechta - UNB	Erhebliche Beeinträchtigung/teilweise Zerstörung eines gesetzl. geschützten Biotops innerhalb einer rechtmäßigen Waldfläche, Stillgewässer wurde entschlamm und vertieft; Vorkommen von Amphibien möglich		X		
47	NI	X		X	23.03.2020	Visbek	Landkreis Vechta - UNB	Zerstörung einer gesetzl. geschützten Wallhecke auf einer Länge von ca. 40 m		X		
48	SH	X		X	24.03.2020	Osdorf	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Gülleunfall mit Abfließen ins Gewässer und Fischsterben. Nicht geschlossener Schieber der Vorgrube beim Güllefahren.	X			Freigesetzte Menge: 10000 Liter Abtransport in m³: 2 Gülle
49	NW	X		X	06.04.2020	Godorfer Hauptstr., 50997 Köln	Bezirksregierung Köln	Mineralölverarbeitende Industrie: Leckage an der Leitung 276 im Bereich der Straßendurchführung. Mantelrohr in einem Bereich von 0,5 m total korrodiert. Die Ursache sollen Straßenbauarbeiten sein. Austritt von ca. 300 t +/- 30 % Leichtes Gasöl.	X		X	Feststellung bei Routine- Grundwasseruntersuchungen
50	NI	X		X	22.04.2020	Goldenstedt	Landkreis Vechta - UNB	Vollständige Beseitigung einer Waldfläche zur Größe von ca. 10.000 m² durch den Eigentümer. Das Grundstück sollte zur Errichtung einer Ferienwohnung mit Parklandschaft genutzt werden.			X	Waldrecht
51	SH	X		X	23.04.2020	Ahlefeld	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Abschwommener Maissilo von einer Siloanlage in einen Graben und in den Bistensee.	X			Freigesetzte Menge: 150 m³ Abtransport in m³: 100 m³ Silomais / Schlick

52	NI	X			X	07.05.2020	Damme	Landkreis Vechta - UNB	Beeinträchtigung einer gesetzl. geschützten Wallhecke durch Bodenaufschüttung. Verursacher war hier der Nachbar des Flurstücks, auf dem die Wallhecke gelegen ist. Es wurden Boden und Äste etc. von seiner Pferdeweide aus auf die angrenzende Wallhecke geschoben und die Wallhecke damit beeinträchtigt.			X		
53	SL		X		X	07.05.2020	Rilchingen-Hanweiler	Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz	Verlegung Rohrleitungen (Trinkwasser) durch Natura 2000-Gebiet mit Schutzziel Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) ohne Genehmigung (genehmigungspflichtiger Eingriff gemäß § 17 Absatz 3 BNatSchG inklusive Nachweis Natura 2000-Verträglichkeit, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung)	X		X		Sanierungsmaßnahmen eingeleitet
54	BY	X			X	20.05.2020	Am südlichen Ortsrand von Kleinberghofen, Gemeinde Erdweg	Landratsamt Dachau - untere Naturschutzbehörde	Illegales Ausbringen von Pflanzenschutzmittel durch unbekanntes Dritten mit erheblicher Beschädigung des Bestandes des großen Wiesenknopf und damit Verhinderung der Reproduktion des Wiesenknopf-Ameisenbläulings			X	X	Trotz Pressemitteilung u. Anzeige bei Polizei Verursacher nicht zu ermitteln
55	BB			X	X	22.05.2020	Raffinerie Schwedt-Rohrtrasse Baufeld H5	Landkreis Uckermark, untere Bodenschutzbehörde	Raffinerie: Produktaustritt, ca. 3000 l Petroleum bei Inbetriebnahme der Leitung durch offene Armatur.				X	Der schadstoffbelastete Boden (60t) wurden abgetragen und entsorgt.
56	SH		X	X	X	25.05.2020	Lütjenwestedt	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ableitung landwirtschaftliche Abwässer durch eine undichte Lagune. Silagesickersaft und belastetes Oberflächenwasser	X		X		Freigesetzte Menge: 40.000 Liter Abtransport in m³: 5 landw. Abwasser
57	BW	X			X	30.05.2020	Gemeinde 73577 Ruppertshofen-Hönig	Landratsamt Ostalbkreis	Aufgrund des Brandes eines Sägewerkes gelangte Löschwasser, das mit Hilzschutzmitteln kontaminiert war, in das Gewässer Rot. Als Folge kam es zu einem Fischsterben in der Rot.	X				
58	SH		X		X	17.06.2020	Beldorf	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ablaufende Silagesickersäfte über einen Regenwasserabfluss in ein Gewässer.	X				Freigesetzte Menge: 5000 Liter Abtransport in m³: 0
59	NW		X	X	X	X	18.06.2020	Wülfrath, Flandersbacher Straße	Kreis Mettmann, Amt für technischen Umweltschutz	Entgleisung einer Lok auf dem Gelände eines Kalk- und Dolomitherstellers, Abgang von Diesel in die Anger, großflächige Verunreinigung von Boden.	X		X	
60	RP			X	X	26.06.2020	Kaiserslautern, Industriegebiet Nord	Untere Wasserbehörde (Stadt Kaiserslautern)	Aus einem Industriebetrieb Einleitung von Abwasser, das Öl enthält, in ein sickerfähiges Regenrückhaltebecken.				X	
61	TH			X	X	09.07.2020	Gößnitz	Landratsamt Altenburger Land - untere Bodenschutzbehörde	Auslaufen von Heizöl und Einsickern ins Erdreich durch Überfüllen eines Heizöltanks aus einem Tankfahrzeug				X	
62	BW	X			X	14.07.2020	Schöllbronn	Untere Naturschutzbehörde	Verschlechterung des Lebensraumtyps 6510 - Verlustgrund: Massive Aushublagerung LRT 6510	X			X	Abschluss öffentlich-rechtlicher Wiederherstellungsvertrag-Ergänzungsvertrag
63	NI	X	X			20.07.2020	Osnabrück	Stadt Osnabrück, Untere Wasserbehörde, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	Brandfall in einem Betrieb zur Herstellung und Lagerung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, bei dem kontaminiertes Löschwasser in einen Vorfluter (Hase, Gewässer 2. Ordnung) gelangen konnte.	X			X	Massives Fischsterben im Bereich der Stadt Osnabrück
64	NI	X	X		X	20.07.2020	Osnabrück	Stadt Osnabrück, UWB, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	Brandfall in einem Betrieb zur Herstellung und Lagerung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, bei dem kontaminiertes Löschwasser in einen Vorfluter (Hase, Gewässer 2. Ordnung) gelangen konnte.	X			X	Massives Fischsterben im Bereich der Stadt Osnabrück
65	RP			X		20.07.2020	Forsthaus Elisenhof, 56077 Koblenz	Untere Naturschutzbehörde (Stadt Koblenz)	Bei Baumfällarbeiten wurde ein Versorgungsmast beschädigt. Es sind ca. 80-100 l Transformatoröl ausgetreten und ins unbefestigte Erdreich gelangt. Der Betroffene Bereich wurde unter gutachterlicher Begleitung ausgekoffert und freigemessen.				X	
66	BW	X			X	31.07.2020	Universitätsgebäude, Albertstraße, Freiburg	Untere Naturschutzbehörde Stadtkreis Freiburg	Im Zuge von baulichen Sanierungsarbeiten am o.g. Gebäude wurden erforderliche artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (fehlerhafte Anbringung eines Abdeckgitters) missachtet.				X	
67	NI	X			X	03.08.2020	Neuenkirchen-Vörden	Landkreis Vechta - UNB	Ungenehmigter Grünlandumbruch auf Moorstandort				X	
68	TH		X		X	03.08.2020	98544 Zella-Mehlis	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Feuerlöschschaum im Regenwassersystem und Gewässer durch Brand MVA	X				
69	BY	X			X	06.08.2020	Schweinfurt, Sennfeld, FFH-Gebiet 5921-371 "Maintal bei Sennfeld"	Höhere Naturschutzbehörde Reg. Unterfranken; untere Naturschutzbehörde Schweinfurt	Erheblicher Eingriff in hochwertigste Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) durch Missachtung der geplanten Vermeidungsmaßnahmen und des landschaftplanerischen Begleitplans beim Bau einer Trinkwassertransportleitung	X		X		
70	NW	X			X	11.08.2020	Schmallenberg, Hoher Knochen	Hochsauerlandkreis, Untere Naturschutzbehörde	Entgegen der guten fachlichen Praxis wurden vom Eigentümer ca. 30 ha naturnahe Laubholzbestände in Fichtenbestände umgewandelt.	X				Klage gegen OV des Hochsauerlandkreises anhängig.
71	TH			X	X	20.08.2020	98574 Steinbach-Hallenberg	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Zug entgleist aus bisher ungeklärter Ursache, Beschädigung des Treibstofftanks 400-500 Liter Diesel entwichen in das Erdreich.		X		X	

72	RP		X		30.08.2020	56112 Lahnstein	Untere Bodenschutzbehörde (LK Rhein-Lahn-Kreis)	Auslauf von ca. 180.000 Liter Diesel aufgrund Zugunglücks im Bahnhofsbereich in den Boden. Sanierungsmaßnahmen u. Grundwassersicherungsmaßnahmen dauern noch an.			X	
73	ST		X	X	12.09.2020	38829 Harsleben	UNB Landkreis Harz	Austritt von 500 l Diesel aus Tank infolge vorsätzlichen Aufschneidens mittels Trennschleifer; Abfließen des Diesels über Kanalisation in Regenrückhaltebecken	X			Schaden wurde saniert, Strafverfahren gegen Verursacher ist anhängig
74	NI	X	X		24.09.2020	Oldenburger Landstraße, 27753 Delmenhorst	Stadt Delmenhorst (Untere Wasserbehörde - UWB)	Bei einem Brand einer Lagerhalle floss ein Gemisch aus ca. 20.000 l verschiedener Reiniger über die Oberflächenentwässerung des Geländes mittelbar in einen Flusslauf (Welse). In der Welse trat ein Fischsterben auf.	X		X	
75	BW		X	X	01.10.2020	88229 Bad Waldsee		Silagesickersaft von Hochsilos gelangte über eine ältere Leitung, die nach der Neukonzeption der Entwässerung der Hochsilos "vergessen" worden war in die Dachentwässerung und dann über die Straßenentwässerung in ein Gewässer.	X			Erhebung des Leitungsverlaufs auf der Hofstelle durch Kamerabefahrung
76	BY		X	X	22.10.2020	Weiden in der Oberpfalz	Stadt Weiden in der Oberpfalz	Brandereignis bei einem Anbieter von Gummigranulaten; Schädigung des umliegenden Bodens sowie eines nahegelegenen Gewässers III. Ordnung durch Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) und Tenside	X		X	
77	TH		X	X	22.10.2020	99631 Weißensee OT Ottenhausen	LRA Sömmerda, Untere Wasserbehörde	Unfall beim Ausbringen von Pflanzenschutzmittel eines Agrarbetriebes. Ca. 3000 bis 3500 l Pflanzenschutzmittel ausgelaufen. Größere Menge an Pflanzenschutzmittel in die Sächsische Helbe gelaufen	X			
78	BW		X	X	27.10.2020	88316 Isny		Da die biologische Kleinkläranlage durch einen unbemerkt gebliebenen technischen Defekt nicht mehr reinigte, gelangte über einen längeren Zeitraum ungereinigtes Abwasser in ein Gewässer.	X			Reparatur durch Fachbetrieb; Entfernung des Faulschlamm
79	SH		X	X	29.10.2020	24238 Martensrade, Klintener Weg	Untere Wasserbehörde Kreis Plön, Hamburger Straße 17/18, 24306 Plön	Aufgrund nicht ordnungsgemäßer Entwässerung gelangte mit Gärresten verunreinigtes Wasser aus der Schmutzwasserlagune der Biogasanlage über einen Straßenseitengraben in ein oberirdisches Gewässer.	X			Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde gestellt.
80	SH		X	X	30.10.2020	Landwirtschaftlicher Betrieb Duggen, Bockelhorn, 24601 Wankendorf	uWB Kreis Plön, Hamburger Straße 17/18, 24306 Plön	Aufgrund nicht ordnungsgemäßer Entwässerung gelangte Silagesickersaft von der auf dem landwirtschaftlichen Betrieb vorhandenen Siloplatte in das nahe gelegene oberirdische Fließgewässer Hollenbek.	X			Strafanzeige wegen Gewässerverunreinigung wurde gestellt.
81	BW		X	X	05.11.2020	88361 Eichstegen		Der Betreiber einer Biogasanlage räumte ein, Silagasickersaft über die Oberflächenentwässerung in eine Versickerungsmulde eingeleitet zu haben. Über Dränagen und eine verdolte Leitung gelangte dieser in ein Gewässer.	X			Erneuerung der Versickerungsmulde
82	SH		X	X	07.11.2020	Nordostseekanal (NOK) / Obereider	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Nach Kollision zweier Frachter im Bereich NOK / Obereider konnten ca. 1000 Tonnen Ammoniumsulfat durch den Aufgerissenen Laderaum austreten.	X			Freigesetzte Menge: 1000 Tonnen Abtransport in m³: 0
83	SH		X	X	07.11.2020	NOK / Obereider	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Nach Kollision zweier Frachter im Bereich NOK / Obereider konnten ca. 1000 Tonnen Ammoniumsulfat durch den Aufgerissenen Laderaum austreten.	X			Freigesetzte Menge: 1000 Tonnen Abtransport in m³: 0
84	SH		X	X	01.12.2020	Thaden	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ableitung von Silagesickersaft durch einen falsch gestellten Schieber in ein Gewässer.				Freigesetzte Menge: 5000 Liter Silagesickersaft Abtransport in m³: 0
85	SH		X	X	03.12.2020	Elsdorf-Westermühlen	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ableitung Silagesickersäfte und Milchammerabwässer in ein Gewässer.	X			Freigesetzte Menge: 50.000 Liter Abtransport in m³: 0
86	NI		X		07.12.2020	27419 Sittensen	Landkreis Rotenburg (Wümme) - Untere Wasserbehörde	Heizöl Überfüllschaden; Grenzwertgeber im Aufsetztank defekt. -Abstreuen des verunreinigten Bereiches -Reinigen des Pflasters, waschen und abbürsten. -Spülen des gesamten RW-Kanal bis zur Einleitung -Setzen von 8	X			
87	TH	X	X		16.12.2020	98587 Springstille	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Silagesickersaft aus einer ungesicherten Futtersilagefläche abgelaufen und in eine provisorische Grube geflossen von dort aus lief der Silagesickersaft über Straßen und Hofflächen über ein Rohr in den Helmersbach	X			
88	SH		X	X	29.12.2020	Bovenau	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Durch falsch gestellte Schieber konnten größere Mengen Silagesickersaft über einen längeren Zeitraum in ein Gewässer gelangen.	X			Freigesetzte Menge: 40.000 Liter Abtransport in m³: 2 Silagesickersaft
89	RP	X		X	2020	Worms (Baugebiet WE17)	Untere Naturschutzbehörde (Stadt Worms)	Mulcharbeiten auf Flächen mit Vorkommen von Zauneidechsen (Lacerta agilis, streng geschützte Art nach Anhang IV FFH-Richtlinie)			X	

90	NI		X	X	12.01.2021	Hohe / LK Holzminden	Untere Wasserbehörde	Brand einer Gondel einer Windenergieanlage, Betreiber bekannt, kein Zulassungstatbestand. Beim Brand eines Windrades (WEA) wurden die angrenzenden Acker- und Weideflächen mit bei dem Brand entstandenen Brandschuttteilen (glasfaserverstärkte Kunststoffe, GFK, Gummiteile, etc.) verunreinigt. Außerdem sind im Bereich der Lagerflächen der demontierten Anlagentechnik und am Fuß des Windradturms Schmieröle ausgetreten, die den Untergrund verunreinigt haben. Die Brandschuttteile sind von den betroffenen Flächen abgesammelt worden und die durch Schmieröle verunreinigten Bodenbereiche sind durch Bodenaustausch saniert worden. Entsprechende Trinkwasseranalysen sind im Rohwasser durchgeführt worden. Die Untersuchungsergebnisse des Grundwassers waren "ohne Befund"/in Ordnung. Die Sanierungsarbeiten sind bodengutachterlich begleitet worden.	X	X		
91	NW		X	X	19.01.2021	Gelsenkirchen		Austritt von Gasöl bei Wartungsarbeiten an Pumpe. Ca. 120 Liter.			X	in Bearbeitung
92	SH	X	X	X	21.01.2021	Ahlefeld-Bistensee	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ableiten von Silagesickersaft von einem landwirtschaftlichen Betrieb über eine Koppel in ein Gewässer	X	X		Verfolgung als Straftatbestand (§ 324 StGB) durch die Staatsanwaltschaft Trier
93	NI	X	X		28.01.2021	Neuenkirchen-Vörden	Landkreis Vechta	Ca 500 l Gülle in Gewässer. Am Folgetag ca. 60 cbm Güllewassergemisch abgesaugt und in Güllebehälter gepumpt. Grabensohle aufgereinigt. Boden wurde landwirtschaftlich verwertet, kein Folgeschaden/Fischsterben. Der Verursacher ist der Pächter der Schweinestallanlage. Beim Gülle abpumpen ist eine kleine Menge abgelaufen und über den Regenwassergully in das Gewässer gelangt. Der verunreinigte Bereich im Gewässer wurde abgepumpt und in einem Güllebehälter bis zur landwirtschaftlichen Verwertung zwischengelagert. Die verunreinigte Grabensohle wurde ausgekoffert und ebenfalls landwirtschaftlich verwertet.	X			
94	BB		X	X	31.01.2021	Großbeeren	Untere Bodenschutzbehörde LK Teltow-Fläming	Durch einen Schaden an einem Notstromaggregat außerhalb eines Gebäudes auf befestigter Fläche ist Heizöl in unbekannter Menge ausgelaugen (Schätzung der Menge: 8000 Liter)			X	
95	BY	X		X	09.02.2021		Landratsamt Bayreuth	Schadensfall im Rahmen des Betriebs einer Eigenverbrauchstankstelle nebst Lageranlagen; aufgrund Undichtigkeiten der Anlage ist Diesel ausgetreten und im Boden versickert (tatsächliche Menge nicht abschließend bestimmbar, es wird von > 100 l ausgegangen)	X			
96	RP		X	X	09.02.2021	Waldweg Sankt Goar-Werlau	Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde, Rhein-Hunsrück Kreis	Brand einer Holzrückemaschine. Der Waldboden wurde mit ca. 250 Litern Diesel und 100 Liter Hydrauliköl sowie mit Schaumlöschmittel kontaminiert. Es erfolgte eine vollständige Sanierung durch Bodenaustausch.			X	
97	TH	X		X	10.02.2021	Unterlödla	Landratsamt Altenburger Land - untere Wasserbehörde	Unfall im Rahmen des gewerblichen Transports von Heizöl. Einleitung von größerer Menge flüssigen Stoffen (Betriebsmittel LKW) in Gewässer	X			
98	NW		X	X	15.02.2021	Münster	Bezirksregierung Münster	Austritt Solventnaptha aus Rohrleitung. Ca. 150 Liter. Auskoffnung auch mit Saugbagger. Überwachung Grundwasser im Abstrom.			X	
99	BW	X		X	16.02.2021	88339 Bad Waldsee		Wegen nicht ordnungsgemäßen Betrieb der Entwässerung einer Fahrsiloanlage gelangte belastetes Wasser über längere Zeit in einen Regenwasserkanal und in der Folge in ein Gewässer.	X			Neukonzeption der Entwässerung durch einen Fachbetrieb
100	SH	X		X	19.02.2021	Eckernförde	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Austritt von Schiffsdiesel bei Bauarbeiten an einer Kraftstoffleitung im Marinehafen Eckernförde.	X			Freigesetzte Menge: 40 Liter Abtransport in m³: 1,5 Würfel u. Tücher, Ölsperre
101	RP		X	X	23.02.2021	Diez		Bei der Bergung von Öltanks einer stillgelegten Eigenverbrauchstankstelle ist in diesem Bereich eine Verunreinigung des Bodens mit Öl beobachtet wurden			X	
102	RP		X	X	24.02.2021	US Airbase Spangdahlem	Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord	Infolge eines technischen Fehlers ist an einem Pipeline Wartungsschacht Flugbenzin (JP-8) in nicht nur unerheblichen Mengen ausgetreten und im Umfeld versickert.	X	X		

103	RP		X	X	27.02.2021	Flughafen Frankfurt Hahn	Untere Wasser-/ Bodenschutzbehörde, Rhein-Hunsrück Kreis	Austritt von ca. 9 Tonnen Kerosin an einer Illiuschin II-76 auf Grund eines defekten Ventils. 4 Tonnen sind in die Bankette des Taxiways versickert. Sanierung durch Bodenaustausch erfolgreich.	X	X			
104	BB		X	X	01.03.2021	Grünheide	Untere Abfallwirtschafts- & Bodenschutzbehörde Landkreis Oder-Spree	Beim Betanken der Heizung mittels Trichter und Kanister ist eine geringfügige Menge Heizöl; Bodenaushub erfolgt (5 t)			X	schädliche Bodenverunreinigung saniert am 08.03.2021	
105	BY	X			X	03.03.2021	Landratsamt Forchheim	Schädigung einer Art i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 2 USchadG i. V. m. § 19 Abs. 2 BNatSchG durch Kahlschlag eines Waldes		X			
106	NI	X			X	06.03.2021	Diekwiesen in 21271 Hanstedt	Landkreis Harburg, Untere Naturschutzbehörde (UNB)	Beseitigung von Gehölzen auf einer Länge von ca. 300m am Schierhorner Bach im NSG "Lüneburger Heide"; erhebliche Beeinträchtigung des LRT 91E0		X		
107	NI	X			X	10.03.2021	Goldenstedt	Landkreis Vechta - UNB	Beeinträchtigung/Beseitigung gesetzl. geschützte Wallhecke auf einer Länge von insgesamt ca. 20 Metern		X		
108	NI		X		X	18.03.2021	Gemarkung Solschen, Flur 5, Flurstück 245/4	Landkreis Peine	Nicht ordnungsgemäßer Betrieb einer Biogas-Anlage mit Auswirkungen auf eine Niederschlagswassereinleitung. Die dafür bestehende Erlaubnis wurde widerrufen, der Ablauf ins Gewässer wurde verschlossen.	X			Die für den Anlagenbetrieb zuständige Genehmigungsbehörde wurde informiert.
109	NW		X		X	19.03.2021	Kreuzauer Straße, 52355 Düren	Kreisverwaltung Düren	Austritt von ca. 1.000 l Öl aus Ölkühlanlage, unbekannte Menge ist in den Mühlenteich gelangt. Einlaufstelle wurde mit Schieber abgesperrt. Auf dem Mühlenteich wurden vier Ölsperren verlegt.	X	X		
110	TH		X	X	X	19.03.2021	Stadt Gera, Ortsteil Lessen	Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Unsachgemäßer Umgang/Lagerung von Kraftstoffen eines Gewerbebetriebes führte zu einer Verunreinigung der Schutzgüter Boden und Wasser. Im Rahmen einer Gefahrenabwehrmaßnahme erfolgten Aushub- und Entsorgungsleistungen.	X	X		Übergabe des Vorgangs an die Polizeidirektion Gera
111	BY		X	X	X	21.03.2021	Eggstätt, Gewerbegebiet Natzing	Landratsamt Rosenheim	Einleitung von Chemikalien (PFAS) über einen Regenwasserschacht in das Retentionsfilterbecken der Gemeinde Eggstätt im Gewerbegebiet Natzing. Von dort Versickerung in den Untergrund und dadurch verursachter Grundwasserschaden.	X	X	X	Detail-/Sanierungsuntersuchungen mit gleichzeitiger Sanierung des Schadens laufen. Verpflichteter ist die Gemeinde Eggstätt.
112	BW	X	X		X	29.03.2021	Bergatreute	Landratsamt Ravensburg	Durch eine nicht ordnungsgemäße Anlage (Überlaufbecken) wurden Hygieneartikel und Abwasser in den Tobelbach geleitet, wo es zu einem Fischsterben kam.	X			
113	SN	X			X	29.03.2021	Gemeinde Boxberg, "Wulschine" am Schlossteich Klitten	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Görlitz	Entwässerung Nasswiese mit erheblicher Beeinträchtigung der Lebensstätte von seltenen Brutvögeln (Tüpfelsumpfhuhn, Rotschenkel, Kiebitz, Bekassine, Wachtelkönig) durch Landwirtschaftsbetrieb	X	X		
114	BW		X		X	08.04.2021	88263 Horgenzell		Beim Rangieren eines Gabelstaplers wurde ein Behälter mit Ammonium-Nitrat- Harnstofflösung beschädigt, welches auslief und von der Hoffläche in einen Regenwasserkanal und in der Folge in ein Gewässer gelangte.	X			Ökologische Begutachtung der Gewässerstrecke; Wasserproben
115	RP		X	X	X	15.04.2021	Stadt Speyer	Wasser- u. Bodenschutzbehörde Stadt Speyer	Dehnungsfugenbrand; Verunreinigung Boden und Grundwasser mit PFC	X	X		
116	NW			X	X	28.04.2021	Schloß-Rahe-Straße; 52072 Aachen	Untere Bodenschutzbehörde Stadt Aachen	Glykolgemisch ausgetreten aus einem Energiezaun. Schädliche Bodenveränderung § 2 (3) BBodSchG			X	Monitoring durchgeführt
117	TH		X		X	29.04.2021	98544 Zella-Mehlis	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Fischsterben im Lindenwiesenbach / Heinrichsbach vermutlich durch Schwimmbadabwässer	X			
118	NI	X			X	30.04.2021	Holdorf	Landkreis Vechta - UNB	Entfernung einer Waldfläche (ca. 40 m x 50 m). Verursacher war der Eigentümer, der das Flurstück landwirtschaftlich nutzen wollte.			X	Waldrecht
119	RP		X		X	05.05.2021	An LfU-Messst. "2377892900" Queich unterhalb Sarnstall bis Annweiler.	OWB der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd.	Erl. Gewässerbenutzung zur Beseitigung des in der Betriebs-KA der Fa. Buchmann GmbH, Annweiler, vorbeh. Produktionsabwassers. Schlammabtriebe führten zu einer Verschlechterung des Gewässers um zwei saprobielle Güteklassen. <i>Anmerkung: Die Saprobie eines Fließgewässers wird anhand von Indikatororganismen (Saprobier, Mehrzahl Saprobien) gemessen. Verschiedene Stufen der saprobiellen Belastung definieren die biologische Gewässergüte. Sie werden als Gewässergüteklassen bezeichnet.</i>	X			Bildung eines "echten Abwasserpilzes" aufgrund zus. C-Quelle im Gewässer.
120	BW		X		X	06.05.2021	Limbach	Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis	Dienstleistungsfirma war bei der Kläranlage Limbach zum Pressen von Klärschlamm im Einsatz. Hierbei trat vermutlich durch techn. Defekt ca. 350 L Flockungsmittel aus und gelangte über die Kläranlage ins Gewässer.	X			Fischsterben in der Elz auf ca. 8 km

121	BY	X			X	06.05.2021	Tiefenellern, Gemeinde Litzendorf, Landkreis Bamberg		Aufräumarbeiten durch Forstarbeiter nach Holzfällung. Im FFH-Gebiet DE6032371 "Abtrauf von Dörnwasserlos bis Zeegendorf" wurden bei Aufräumarbeiten nach einer Holzfällung Kalksinterterrassen (Erhaltungsziel: LRT 7220*: Kalktuff-Quellen [Cratoneurion]) auf einer Länge von mehreren Metern zerstört. Die Erheblichkeitsschwelle wurde überschritten. Die Wiederherstellung soll durch künstliche Stufung des Gewässers durch den Verursacher erfolgen.	X	X			
122	RP	X	X		X	14.05.2021	Landwirtschaftl. Betrieb oberhalb von Peppenkum (auf franz. Gebiet)		Gesicherte Erkenntnisse zu der genauen Unfallursache liegen uns nicht vor. Aus einem Güllebecken sind große Mengen an Gülle ausgetreten und in die Bicken- albe gelaufen.		X		Das Umweltministerium RLP u. die SGD Süd in Kaiserslautern wurden informiert.	
123	NI	X			X	17.05.2021	Lohne	Landkreis Vechta - UNB	Umbruch einer Grünlandfläche innerhalb des Naturschutzgebiets Südlohner Moor, ca. 2.800 m ² , teilweise gesetzl. geschütztes Biotop			X		
124	BY			X	X	31.05.2021	Weiden i.d.OPf.	Stadt Weiden i.d.OPf.	Aufbringung von mit Arsen und anderen Schwermetallen belasteten Schottermaterialien auf einer Park- und Freizeitanlage i. S. d. Anhang 1 Nr. 1 BBodSchV				X	
125	BY		X		X	13.06.2021	Krebsbach bei 87752 Holzgünz	Landratsamt Unterallgäu	Vorliegende PFAS Belastung Flughafen Memmingen.Im Grundwasserabstrombereich durchgeführte Wasserbeprobungen in Oberflächengewässern zeigten eine deutliche PFAS Belastung des Krebsbaches auf (Fischverzehrwarnung).		X			
126	NW			X	X	08.07.2021	Gelsenkirchen	Bezirksregierung Münster	Tropfleckage Rohrfernleitung. Ca. 120 kg Produkt (BT-Schnitt) ausgetreten. Boden ausgekoffert. Schwimmende Phase im Grundwasser. Neuschaden überlagert Altschaden, der bereits saniert wird.				X	Sanierung nach BBodSchG. Anzeige auch nach §7 RohrFLtgV erfolgt.
127	BY			X	X	24.07.2021	Siebenbürgerstraße, 86983 Lechbruck	Landratsamt Ostallgäu	Überlaufschaden beim Einfüllen von Kühlmittelschmierstoff auf dem Betriebsgelände einer Firma (Umgang mit gefährlichen Stoffen - Anhang 1 Nr. 7a USchadG)				X	
128	BW			X	X	27.07.2021	Obernheim	Landratsamt Zollernalbkreis	Brand einer Lagerhalle, Löschwasser tritt in der Trinkwasserversorgung auf.		X			
129	TH		X		X	28.07.2021	Trebula	Landratsamt Altenburger Land- untere Wasserbehörde	Verstoß gegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch Einleitung von unzureichend gereinigtem Abwasser. Einleitung von belastetem Niederschlagswasser der gewerblichen Fläche eines Landwirtschaftsbetriebs		X			
130	RP		X		X	31.07.2021	Neuburg am Rhein	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd	Sauerstoffmangel und Fischsterben nach Entleerung des Lauterschwemmfächers, welcher bedingt durch vorangegangenes Rheinhochwasser über einen längeren Zeitraum eingestaut war.		X		X	
131	MV		X		X	08.08.2021	Groß Lüsewitz	Untere Wasserbehörde Landkreis Rostock	Güleeintrag in ein Gewässer 2. Ordnung / Ursache: menschliche Manipulation an der Gülleanlage		X		X	Zusätzliches Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft
132	TH			X	X	17.08.2021	Ehrenhain	Landratsamt Altenburger Land- untere Wasserbehörde	Auslaufen von Diesel und Einsickern ins Erdreich durch Überfüllen eines Tankfahrzeug				X	
133	SH		X		X	19.08.2021	Eckernförde	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Ölfilm auf dem Gewässer, Ölaustritt über die Tankentlüftung aus einem abgemeldeten Fischerboot.		X			Freigesetzte Menge: 15 Liter Abtransport in m ³ : 1,5 Würfel u. Tücher, Ölsperre
134	TH		X		X	28.08.2021	98597 Breitung	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Tankwagenunfall mit Gülle, 10 m ³ Gülle in Senglich		X			

135	BW	X	X		X	07.09.2021	Gemeinde Pfedelbach		Betrieb eines Mischwasserkanalsystems mit Entlastungsbauwerken Durch einen Störfall beim Betrieb eines Mischwasserkanalsystems mit Entlastungsbauwerken kam es zur Einleitung erhöhter Mengen Mischwasser in den Schleifbach und Dengelsgraben in der Gemeinde Pfedelbach. Bei einer Ortsbegehung kurz nach dem Schadensereignis wurden auf einer Länge von ca. 2600 m Indikatoren einer massiven Abwasserverschmutzung und Sauerstoffzehrung (Hygieneartikel an Ufern, grauweiße Wassertrübung, Abwasserpilz auf Gewässerstrukturen und Gewässersohle, Faulgas und Faulschlamm, Schlammröhrenwürmer) sowie tote Fische und totes Makrozoobenthos festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass ein hoher Prozentsatz der ursprünglichen Gewässerfauna in Folge der Mischwassereinleitung abgestorben ist. Eine detaillierte Ermittlung der einleitungsbedingten Schäden an der Gewässerfauna (Makrozoobenthos, Fische) erfolgte durch ein von der Gemeinde beauftragtes limnologisches Büro (Endbericht noch nicht vorliegend). Auf Basis dessen sollen im nächsten Schritt die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen festgelegt werden	X	X	X			
136	TH			X	X	09.09.2021	98574 Schmalkalden	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	LKW-Fahrer schüttete den Container mit Schlamm und Öl auf der Wiese, illegale Entsorgung Schleifschlamm Öl		X		X	X	
137	BW	X			X	23.09.2021	72250 Freudenstadt	Landratsamt Freudenstadt	Anlegung einer ungenehmigten Lagerfläche (rund 480 m²) auf einer FFH-Mähwiese (LRT 6510, Gesamtfläche des betroffenen Grundstücks (1578 m²) durch eine Baufirma	X		X			Wiederherstellung mit Monitoring wurde festgelegt
138	SH		X		X	24.09.2021	Eckernförde	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Untergang eines ehem. Fischkutters mit geringem Austritt von Diesel		X				Freigesetzte Menge: 10 Liter Abtransport in m³: 0,5 Ölsperren
139	BY	X	X		X	27.09.2021	Erlabrück, 96349 Steinwiesen	Landratsamt Kronach	Einbringung, Einleitung und sonstige Einträge von Schadstoffen in Oberflächengewässer; Tank mit Steinkohlenteeröl beim Umlagern mit Gabelstapler umgekippt und teilweise in ein angrenzendes Gewässer ausgelaufen		X				
140	RP		X	X	X	29.09.2021	Stadt Speyer	Wasser- u. Bodenschutzbehörde Stadt Speyer	Aus defektem LKW Kraftstofftank treten ca. 200l Dieseldieselkraftstoff aus und gelangen über Regenwasserleitungen in einen Entwässerungskanal		X		X		
141	RP	X	X		X	05.10.2021	Altscheid	Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und Polizeiinspektion Bitburg	Überfüllung des Fahrsilos eines landwirtschaftlichen Betriebes (lt. Angabe des Landwirts) und Abschwemmung von frischer Maissilage in das Gewässer Urbach; hierdurch Fischsterben in einer unterliegenden Fischzucht-Teichanlage					X	Verfolgung als Straftatbestand (§ 324 StGB) durch die Staatsanwaltschaft Trier
142	TH			X	X	12.10.2021	98559 Oberhof	LRA Schmalkalden-Meiningen, FD Wasser	Holztransporter hat sich Tank aufgerissen ca. 2,6 km Waldweg mit Dieseldieselkraftstoff kontaminiert, Trinkwasserschutzgebiet engere Schutzzone		X		X		
143	NI	X			X	17.11.2021	Dinklage	Landkreis Vechta - UNB	Erhebliche Beeinträchtigung einer gesetzl. geschützten Wallhecke durch Bodenaufschüttung				X		
144	NI	X			X	24.11.2021	Visbek	Landkreis Vechta - UNB	Erhebliche Beeinträchtigung einer gesetzl. geschützten Wallhecke, Gehölzbestand komplett entfernt nach Sturm				X		
145	NW			X	X	01.12.2021	Gelsenkirchen	Bezirksregierung Münster	Austritt Getriebeöl aus Kompressor an Cyclohexan-Anlage.					X	in Bearbeitung
146	NW		X		X	16.12.2021	Gelsenkirchen, Altarm Lanferbach	Untere Wasserbehörde, Stadt Gelsenkirchen	Bei Kanalbauarbeiten ist Bohrwasser, versetzt mit Boden (Emschermergel), in den Altarm Lanferbach eingeleitet worden. Dies hätte nach § 8, 9, 10 WHG genehmigt werden müssen.		X				Der eingetretene Schaden wird durch Absaugen beseitigt.
147	SH		X		X	2021	Arpsdorf	Kreis Rendsburg-Eckernförde Untere Wasserbehörde	Durch einen Fehlanschluss der Hofentwässerung konnte Jauche in ein Gewässer gelangen.		X				Freigesetzte Menge: 5000 Liter Abtransport in m³: 2 Jauche